
ODPADY CIEKŁE NISKO - I ŚREDNIO - AKTYWNE
SCHŁADZANIE
ZATĘŻANIE METODĄ WYPARNĄ
CEMENTOWANIE
ODPADY CIEKŁE NISKOAKTYWNE
OCZYSZCZANIE METODĄ WYPARNĄ
CEMENTOWANIE
ODPADY STAŁE ŚREDNIOAKTYWNE
SCHŁADZANIE
PRASOWANIE I FRAGMENTACJA
UTRWALANIE PRZY POMOCY RZADKIEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ
ODPADY STAŁE NISKOAKTYWNE
PRASOWANIE I FRAGMENTACJA
UTRWALANIE PRZY POMOCY RZADKIEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ
ODPADY ALFA PROMIENIOTWÓRCZE
PRASOWANIE I FRAGMENTACJA
UTRWALANIE PRZY POMOCY RZADKIEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ
ZUŻYTE ZAMKNIĘTE ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZE
CZUJKI DYMU
DEMONTAŻ
UTRWALANIE ŹRÓDEŁ W ŻYWICY POLIESTROWEJ
TRANSPORT DO KSOP